



## PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U., BARAKALDO

### Identificación y dirección del establecimiento

#### PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U.

Calle Buen Pastor s/n  
48903 – Luchana, Barakaldo (Bizkaia)

El establecimiento Praxair España S.L.U., localizado en Barakaldo (Bizkaia), está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y ha entregado al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo, así como el Informe de Seguridad indicado en el artículo 10, apartado 1.

### Actividad del establecimiento

Fabricación gases industriales

### Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente Grave

Nombre	Frases H	Pictogramas
Hidrógeno	<b>H220:</b> Gas extremadamente inflamable	
Acetileno	<b>H220:</b> Gas extremadamente inflamable	
Oxígeno	<b>H270:</b> Puede provocar o agravar un incendio; comburente	
Propileno	<b>H220:</b> Gas extremadamente inflamable	
Metano	<b>H220:</b> Gas extremadamente inflamable	
Óxido Nitroso	<b>H270:</b> Puede provocar o agravar un incendio; comburente	



Gasoil	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables.	
Mezclas inflamables	<b>H220:</b> Gas extremadamente inflamable	
Mezclas comburentes	<b>H270:</b> Puede provocar o agravar un incendio; comburente	

### Alerta e información a la población

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante vehículos con megafonía del Grupo de Apoyo Logístico
- Medios de comunicación social (telefonía, fax, e-mail, emisoras de radios, locales y emisoras de TV local).

### Última inspección

La fecha en la que se efectuó la última visita *in situ* fue el 24 de junio de 2020.

Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita *in situ* y del plan de inspección, en:

#### **Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial**

Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial  
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente  
C/ Donostia – San Sebastián, 1  
01010 Vitoria – Gasteiz

### Información Adicional

Si desea consultar más información al respecto, puede dirigirse a:

#### **Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología**

Portal de Foronda 41, Edificio La Torre  
01010 Vitoria – Gasteiz